



REPORTE DE ENSAYO

RP- 17738B

Página 1 de 4

Código: SL-F-03-01 | Versión 06

FECHA DE EMISIÓN 2020-07-02

INFORMACIÓN DEL CLIENTE CONDUIT DEL ECUADOR S.A.
Elizabeth Yanchapaxi
Huayanay ñan Número: OE1-476 Intersección: AV.
PANAMERICANA SUR, kilómetro 10
Teléfono: 022691131 - 022691132
Quito – Pichincha

PAGINAS DEL REPORTE 4

FECHA DE ENSAYOS 2020-07-01

DECLARACIONES Este Reporte de Ensayo aplica solamente a los ítems sometidos a ensayos relacionados en este reporte y expresa fielmente los resultados de las mediciones realizadas.

El laboratorio Qtest custodia y mantiene la trazabilidad metrológica de mediciones en el SI de unidades.

Los ensayos fueron realizados en las instalaciones del Laboratorio Qtest.

Este reporte no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación del Laboratorio QTEST y el laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de la información contenida en este Reporte.

Reportes de ensayo sin firma no son válidos.

FIRMAS AUTORIZADAS

Realizó

Daniela Gómez.

Daniela Gómez
Analista de Laboratorio

Aprobó

Katherine Q. Jillo

Katherine Quiroz
Analista de Laboratorio



REPORTE DE ENSAYO

RP- 17738B

Página 2 de 4

Código: SL-F-03-01 | Versión 06

DESCRIPCIÓN DEL ITEM

Los ítems objeto de los ensayos corresponden a los siguientes elementos, los cuales fueron recibidos el 23 de junio de 2020:

2 Tubos EMT de 3/4", CONDUIT, lote 8851, M20:055 y M20:056; longitud 15 cm. Códigos Qtest 17738-03 y 17738-04.



MUESTREO

Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo y la muestra ha sido suministrada por el cliente, los resultados se aplican a la muestra tal cual cómo se recibió.





REPORTE DE ENSAYO

RP- 17738B

Página 3 de 4

Código: SL-F-03-01 | Versión 06

DESCRIPCIÓN PARÁMETROS DE ENSAYO

1. Recubrimiento de zinc.

El ensayo fue realizado de acuerdo con la norma NTC 105 de 2018, numerales 5.3.2 y 6.2.2.

EQUIPOS DE ENSAYO

CÓDIGO	NOMBRE DEL EQUIPO	ÚLTIMA CALIBRACIÓN	PROVEEDOR	PRÓXIMA CALIBRACIÓN
261M	Balanza analítica	2019-09-17	ITM	2021-09-17
006M	Cámara de humedad y temperatura	2020-03-02 2020-03-09	METROLOGIC	2022-02-02
088-03M	Picnómetro	2018-06-12	DETECTO	2020-07-12
088-04M	Termómetro de vidrio	2018-06-12	METROLOGIC	2020-07-12
167M	Pie de rey digital	2020-03-06	PINZUAR	2022-03-06
339M	Registrador de condiciones ambientales	2020-03-04	METROLOGIC	2022-03-04
056S	Cronómetro digital	2018-08-08	COLMETRIK	2020-08-08
155A	Cámara climática Walkin	N.A	N.A	N.A

MÉTODO DE ENSAYO

NTC 105 de 2018.

CONDICIONES AMBIENTALES

Las condiciones ambientales del laboratorio bajo las cuales se efectuaron las pruebas fueron de (23 ± 3) °C de temperatura y (50 ± 15) % de humedad relativa. Se exceptúan aquellos que por su condición requieran algún acondicionamiento específico.





REPORTE DE ENSAYO

RP- 17738B

Página 4 de 4

Código: SL-F-03-01

Versión 06

CONDICIONES PREVIAS Y RESULTADOS

1. Recubrimiento de zinc.

Ítem de ensayo: 17738-03.

Condiciones previas:

- La superficie de la tubería está cubierta completamente por un recubrimiento de zinc y se encuentra libre de escamas y otros defectos.
- Número de probetas cortadas de 150 mm: 2
- Diámetro del vaso de precipitado: 38,1 mm

Los resultados de la prueba de recubrimiento de zinc se entregan en el anexo 1.

OBSERVACIONES

Descargo de responsabilidad: El laboratorio Qtest no es responsable de los datos y la información proporcionada por el cliente cuando pueda afectar a la validez de los resultados.

ESTE REPORTE SE ENCUENTRA TERMINADO.



PBX: + 574 4488877
Km 17 vía las Palmas
Parque Tecnológico Manantiales
Envigado – Antioquia
www.qtest.com.co



REGISTRO DE RESULTADOS. RECUBRIMIENTO DE ZINC EN TUBERÍA METÁLICA EMT E IMC

Información de la solicitud de servicios

NUMERO RP 17738B Anexo 1
 SOLICITANTE KUBIEC Pag 1 de 1



SL-FE-24-03 Versión 01

Ensayo o Equipo	Recubrimiento de zinc	Norma	NTC 105
Modelo	-	Marca	-
Fecha	2020-07-01	Temp ambiente °C	22,6
		Humedad relativa %HR	50,2

Limpieza inicial de la muestra:	Acetato de etilo.
Limpieza de la probeta después de cada inmersión:	Empleo de agua corriente con frote y secado con paño limpio.
Solución:	Sulfato de cobre.
Duración de cada inmersión:	60 s
Probeta:	150 mm, cortada longitudinalmente hasta la mitad.
Temperatura promedio de la solución al momento de realizar el ensayo °C	18,3
Gravedad específica de la solución a 18,3 °C:	1,187

Muestra	Referencia	Número de inmersión	Resultado superficie interna	Resultado superficie externa
17738-03	Tubo EMT 3/4"	1	Sin presencia de cobre adherido brillante.	Sin presencia de cobre adherido brillante.
		2	-	Sin presencia de cobre adherido brillante.
		3	-	Sin presencia de cobre adherido brillante.
		4	-	Sin presencia de cobre adherido brillante.

Masa de la solución (g)	62,878	Temperaturas durante inmersiones (°C)		
Masa del picnómetro vacío (g)	34,550	No. Inmersión	T. Inicial	T. final
Volumen del picnómetro (ml)	23,965	1	17,4	18,2
Densidad del agua del Laboratorio (g/ml)	0,996	2	18,2	19,0
-	-	3	18,4	19,2
-	-	4	18,0	18,2

Observaciones:	Ninguna.
-	-
-	-
-	-

Equipos utilizados:	261M, 006M, 088-03M, 088-04M, 167M, 339M, 056S, 155A
---------------------	--

REALIZÓ Daniela Gómez.

REVISÓ Mathe Q. J/lo

FECHA 2020-07-02