



## REPORTE DE ENSAYO

RP- 18179C

Página 1 de 4

Código: SL-F-03-01 | Versión 06

**FECHA DE EMISIÓN** 2020-08-20

**INFORMACIÓN DEL CLIENTE** CONDUIT DEL ECUADOR S.A.  
Elizabeth Yanchapaxi  
Huayanay ñan Número: OE1-476 Intersección: AV.  
PANAMERICANA SUR, kilómetro 10  
Teléfono: 022691131 - 022691132  
Quito – Pichincha

**PAGINAS DEL REPORTE** 4

**FECHA DE ENSAYOS** 2020-08-19

**DECLARACIONES** Este Reporte de Ensayo aplica solamente a los ítems sometidos a ensayos relacionados en este reporte y expresa fielmente los resultados de las mediciones realizadas.

El laboratorio Qtest custodia y mantiene la trazabilidad metrológica de mediciones en el SI de unidades.

Los ensayos fueron realizados en las instalaciones del Laboratorio Qtest.

Este reporte no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación del Laboratorio QTEST y el laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de la información contenida en este Reporte.

Reportes de ensayo sin firma no son válidos.

### FIRMAS AUTORIZADAS

Realizó

*Daniela Gómez.*

Daniela Gómez  
Analista de Laboratorio

Aprobó

*Katherine Quiroz*

Katherine Quiroz  
Analista de Laboratorio





## REPORTE DE ENSAYO

RP- 18179C

Página 2 de 4

Código: SL-F-03-01 | Versión 06

### DESCRIPCIÓN DEL ITEM

Los ítems objeto de los ensayos corresponden a los siguientes elementos, los cuales fueron recibidos el 2020-08-05:

2 Tubos EMT de 1/2", CONDUIT, lote 9604, M20: 071 y 072. Longitud 15 cm. Códigos Qtest 18179-05 y 18179-06.



### MUESTREO

Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo y la muestra ha sido suministrada por el cliente, los resultados se aplican a la muestra tal cual cómo se recibió.

### DESCRIPCIÓN PARÁMETROS DE ENSAYO

1. Recubrimiento de zinc.

El ensayo fue realizado de acuerdo con la norma NTC 105 de 2018, numerales 5.3.2 y 6.2.2.





## REPORTE DE ENSAYO

RP- 18179C

Página 3 de 4

Código: SL-F-03-01 | Versión 06

### EQUIPOS DE ENSAYO

CÓDIGO	NOMBRE DEL EQUIPO	ÚLTIMA CALIBRACIÓN	PROVEEDOR	PRÓXIMA CALIBRACIÓN
261M	Balanza analítica	2019-09-17	ITM	2021-09-17
006M	Cámara de humedad y temperatura	2020-03-02 2020-03-09	METROLOGIC	2022-02-02
088-03M	Picnómetro	2020-07-13	DETECTO	2024-07-13
088-04M	Termómetro de vidrio	2020-07-10	METROLOGIC	2024-07-10
167M	Pie de rey digital	2020-03-06	PINZUAR	2022-03-06
339M	Registrador de condiciones ambientales	2020-03-04	METROLOGIC	2022-03-04
345M	Cronómetro digital	2020-03-03	COLMETRIK	2022-03-03
155A	Cámara climática Walkin	N.A	N.A	N.A
263A	Picnómetro con Termómetro	N.A	N.A	N.A

### MÉTODO DE ENSAYO

NTC 105 de 2018.

### CONDICIONES AMBIENTALES

Las condiciones ambientales del laboratorio bajo las cuales se efectuaron las pruebas fueron de  $(23 \pm 3)$  °C de temperatura y  $(50 \pm 15)$  % de humedad relativa. Se exceptúan aquellos que por su condición requieran algún acondicionamiento específico.

### CONDICIONES PREVIAS Y RESULTADOS

1. Recubrimiento de zinc.

Ítem de ensayo: 18179-05.

Condiciones previas:

- La superficie de la tubería está cubierta completamente por un recubrimiento de zinc y



PBX: + 574 4488877  
 Km 17 vía las Palmas  
 Parque Tecnológico Manantiales  
 Envigado – Antioquia  
 www.qtest.com.co





## REPORTE DE ENSAYO

RP- 18179C

Página 4 de 4

Código: SL-F-03-01 | Versión 06

se encuentra libre de escamas y otros defectos.

- Número de probetas cortadas de 150 mm: 2
- Diámetro del vaso de precipitado: 36,12 mm

Los resultados de la prueba de recubrimiento de zinc se entregan en el anexo 1.

### OBSERVACIONES

**Descargo de responsabilidad:** El laboratorio Qtest no es responsable de los datos y la información proporcionada por el cliente cuando pueda afectar a la validez de los resultados.

**ESTE REPORTE SE ENCUENTRA TERMINADO.**



PBX: + 574 4488877  
Km 17 vía las Palmas  
Parque Tecnológico Manantiales  
Envigado – Antioquia  
www.qtest.com.co



# REGISTRO DE RESULTADOS. RECUBRIMIENTO DE ZINC EN TUBERÍA METÁLICA EMT E IMC

## Información de la solicitud de servicios

NUMERO RP 18179C Anexo 1  
 SOLICITANTE KUBIEC Pag 1 de 1



SL-FE-24-03 Versión 01

Ensayo o Equipo	Recubrimiento de zinc	Norma	NTC 105
Modelo	-	Marca	-
Fecha	2020-08-19	Temp ambiente °C	22,3
		Humedad relativa %HR	50,9

Limpeza inicial de la muestra:	Acetato de etilo.
Limpeza de la probeta después de cada inmersión:	Empleo de agua corriente con frote y secado con paño limpio.
Solución:	Sulfato de cobre.
Duración de cada inmersión:	60 s
Probeta:	150 mm, cortada longitudinalmente hasta la mitad.
Temperatura promedio de la solución al momento de realizar el ensayo °C	18,5
Gravedad específica de la solución a 18,3 °C:	1,186

Muestra	Referencia	Número de inmersión	Resultado superficie interna	Resultado superficie externa
18179-05	Tubo EMT 1/2"	1	Sin presencia de cobre adherido brillante.	Sin presencia de cobre adherido brillante.
		2	-	Sin presencia de cobre adherido brillante.
		3	-	Sin presencia de cobre adherido brillante.
		4	-	Sin presencia de cobre adherido brillante.

Masa de la solución (g)	62,846	Temperaturas durante inmersiones (°C)		
Masa del picnómetro vacío (g)	34,540	No. Inmersión	T. Inicial	T. final
Volumen del picnómetro (ml)	23,965	1	17,6	18,0
Densidad del agua del Laboratorio (g/ml)	0,996	2	18,0	18,6
-	-	3	18,6	19,0
-	-	4	18,8	19,2

Observaciones:	Ninguna.
-	-
-	-
-	-

Equipos utilizados: 261M, 006M, 088-03M, 088-04M, 167M, 339M, 345M, 155A, 263A

REALIZÓ Daniela Gómez.

REVISÓ Kathe Q. J/lo

FECHA 2020-08-20